

# ANALISI DEI PROSPETTI ESTERNI, DELLO SPORTO DI GRONDA E LINEE DI METODO PER IL RESTAURO



Il prospetto posteriore conserva, presumibilmente, gli intonaci originari e l'intero sistema dello sporto di gronda costituito dal cornicione e da una sottostante cornice di bordatura. L'intonaco si presenta in buono stato di conservazione eccezione fatta per la zona basamentale, in cui sono evidenti fenomeni di degrado da risalita capillare dell'acqua, imputabili anche, al profilo della pavimentazione del cortile che scarica l'acqua sui lati.

**L'intervento di restauro** della superficie architettonica si articola in:

- demolizione dell'intonaco alla base;
- rifacimento dell'intonaco basamentale con componenti analoghi a quello esistente (secondo i risultati delle prove chimico-petrografiche);
- ripresa delle lacune di intonaco presenti nelle pareti e nel cornicione;
- rifacimento delle grondaie;
- analisi e studio dei cromatismi;
- reintegrazione dei cromatismi con pitture a calce e terre naturali ad esclusione della zona del cornicione in cui verranno conservati i colori originari di epoca umbertina mediante scialbature e protettivi.

IMPRESA MANDATARIA 		IMPRESA MANDANTE 		 <b>Provincia di Pesaro e Urbino</b>	LAVORI DI RESTAURO DEL COMPLESSO IMMOBILIARE "EX CARCERE MINORILE", GIA' CONVENTO DI S. MARIA DEGLI ANGELI DI PESARO, PER L'UTILIZZO COME SEDE DEL CENTRO PROVINCIALE PER L'IMPIEGO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DI PESARO SITO IN VIA LUCA DELLA ROBBIA N.4 - PESARO	SCALA: /
CODICE DISEGNO/FILE: <b>B.2</b>	FOGLIO N° <b>2</b> di <b>3</b>				DESCRIZIONE LAVORO <b>METODOLOGIE DI INTERVENTO SU PARETI, SOFFITTI ED ELEMENTI ARCHITETTONICI</b>	
A termine di legge è vietato riprodurre o comunicare a terzi il contenuto del presente disegno						